

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Konzola SKS / SKSF

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 05/2009

Nájemní kritéria

Konzola SKS / SKSF



Přehled

1. Konzola SKS / SKSF.....	3
2. Zábradlí.....	4

Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba

Kontakt

PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: info@peri.cz
www.peri.cz


Nájemní kritéria


Konzola SKS / SKSF



1. Konzola SKS / SKSF

Skupina výrobků 12

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>12.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Konzola SKSF 240 a 180 Ohnutý, zalomený nebo promáčklý profil nebo zářezy po rozbrušovačce <p>Poškození sváření nebo autogenem</p>	<p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p> <p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
<p>12.2</p> <ul style="list-style-type: none"> V závora SKS Zalomené U profily, zářezy po rozbrušovačce, vyvrtané díry 	<p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
<p>12.3</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlaková vzpěra SLS 2, 3 a 4 Ohnutý, zalomený nebo promáčklý profil. <p>Ohnutá, nelze s ní pohybovat</p>	<p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p> <p>neopravuje se</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
 <p>233.21.01c Tlaková vzpěra bez FS a čepu</p>	<p>12.3 Tlaková vzpěra</p>	
<p>12.4</p> <ul style="list-style-type: none"> Následná lávka – sloupek SKS 3 + 4 Mírná deformace <p>Ohnutý, zalomený nebo promáčklý, zářezy po rozbrušovačce, vyvrtané díry</p>	<p>v pořádku</p> <p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p>	<p>Zpět na nájemní sklad</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
<p>12.5</p> <ul style="list-style-type: none"> Následná lávka - závora SKS Ohnutý, zalomený nebo promáčklý profil, zářezy po rozbrušovačce, vyvrtané díry 	<p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p>

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>12.5 Ohnutá závora následné lávky</p>	
<p>12.6</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ H závora SKS Ohnutý, zalomený nebo promáčklý profil, zářezy po rozbrušovačce, vyvrtané díry 	<p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p>

2. Zábradlí

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>12.7</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sloupek zábradlí SKS <p>Mírně ohnutý</p> <p>Značně ohnutý, zalomený nebo promáčklý</p>	<p>narovnejte za studena</p> <p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p>	<p>Fakturace na základě ceny práce</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
<p>12.8</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konzola pro betonování SKS 90 <p>Značně ohnutá, zalomená nebo promáčklá</p> 	<p>neopravuje se, dále nepoužitelné</p> <p>12.8 Ohnutý sloupek zábradlí</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p>