

# **Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Vysokopevnostní podpěra HD 200**

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 03/2014

# Nájemní kritéria

## Vysokopevnostní podpěra HD 200



### Přehled

### Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba
01/2014	4.5 Rýhy v nosníku	4	rim
01/2014	4.8 Poklesový klín	5	rim
01/2014	4.10 Značná koroze	6	rim
03/2014	4.5 Hlava HDK 45 Odkaz na pracovní návod	5	cg
03/2014	4.6 Spouštěcí patka HDA - změna názvu na "střížný kolík"	5	rf
03/2014	4.6 Spouštěcí patka HDA - silné znečištění	5	rf
03/2014	4.8 Adaptér k patce HD - Závit M24 je neprůchozí	6	rf

### Kontakt

**PERI spol. s.r.o.**  
**Bednění Lešení Služby**  
Průmyslová 392  
25242 Jesenice u Prahy  
Telefon: +420 222 359 311  
Fax: +420 222 359 315  
Email: [info@peri.cz](mailto:info@peri.cz)  
[www.peri.cz](http://www.peri.cz)



# Nájemní kritéria

## Vysokopevnostní podpěra HD 200



### HD 200

Skupina výrobků 4

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p><b>4.1</b> <b>Podpěra HDS</b> <b>270/90/30 a HDSS 210</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ohnutá trubka nebo spojovací lamela</li> <li>▪ Ohnutá nebo utržená spojka pásů HD</li> </ul> 	<p>dále nepoužitelné</p> <p>vyměňte spojku pásů</p> <p><b>4.1</b> Utržená spojka pásů - vyměňte spojku pásů</p>	<p>Zákazníkovi vyfakturujte odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Č. výr. 071412 + kompletní spojku pásů HD Č. výr. 780143</p>
<p><b>4.2</b> <b>Nástavec HD 30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chybějící válcové rýhované kolíky</li> </ul>	<p>doplňte kolíky</p>	<p>Č. výr. 071412 + válcové rýhované kolíky Č. výr. 780150</p>
<p><b>4.3</b> <b>Nosníky HDT 2,80 / 4,40 / 8,80</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zkrácený nosník</li> <li>▪ Ohnutá spojovací spona nebo hrana nosníku</li> <li>▪ Chybí čep pro nosník</li> <li>▪ Rýhy v nosníku</li> </ul> 	<p>dále nepoužitelné</p> <p>zajistěte opravu narovnaním</p> <p>zajistěte výměnu</p> <p>Rýhy překryjte navařenou ocelí jakosti "S355" a zbruste</p> <p><b>4.3</b> Rýhy v nosníku – navařit a zbrusit</p>	<p>Zákazníkovi vyfakturujte odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Č. výr. 071410 Hodiny práce podle pracnosti</p> <p>Č. výr. 722451 sestávající z čepu Ø 50 x 330, FS 8, upínacího pouzdra 10 x 80</p> <p>Podle pracnosti</p>

# Nájemní kritéria

## Vysokopevnostní podpěra HD 200





Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Deformovaný nosník 2,80</b> (označte značkovací šňůrou pro posouzení průběhu deformace)</li> </ul>		
- od 0 do 5 mm	Zůstává v nájemním skladě	Nefakturuje se
- od 6 do 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rovnoměrné ohnutí: OK, označte barvou</li> <li>- bodová deformace: K posouzení přizvěte osoby z produktového managementu</li> </ul>	Nefakturuje se Fakturace po posouzení produktovým managementem
- 11 - 16 mm	K posouzení přizvěte osoby z produktového managementu	Fakturace po posouzení produktovým managementem
- větší než 16 mm	neopravuje se, dále nepoužitelné	Odprodej z nájmu
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Deformovaný nosník 4,40</b> (označte značkovací šňůrou pro posouzení průběhu deformace)</li> </ul>		
- od 0 do 7 mm	Zůstává v nájemním skladě	Nefakturuje se
- od 8 do 15 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rovnoměrné ohnutí: OK, označte barvou</li> <li>- bodová deformace: K posouzení přizvěte osoby z produktového managementu</li> </ul>	Nefakturuje se Fakturace po posouzení produktovým managementem
- od 16 do 25 mm	K posouzení přizvěte osoby z produktového managementu	Fakturace po posouzení produktovým managementem
- více než 25 mm	neopravuje se, dále nepoužitelné	Odprodej z nájmu
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Deformovaný nosník 8,80</b> (označte značkovací šňůrou pro posouzení průběhu deformace)</li> </ul>		
- od 0 do 15 mm	Zůstává v nájemním skladě	Nefakturuje se
- od 16 do 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rovnoměrné ohnutí: OK, označte barvou</li> <li>- bodová deformace: K posouzení přizvěte osoby z produktového managementu</li> </ul>	Nefakturuje se Fakturace po posouzení produktovým managementem
- od 25 do 50 mm	K posouzení přizvěte osoby z produktového managementu	Fakturace po posouzení produktovým managementem
- více než 50 mm	neopravuje se, dále nepoužitelné	Odprodej z nájmu

# Nájemní kritéria

## Vysokopevnostní podpěra HD 200



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<b>4.4</b> <b>Adaptér k patce HD</b> Závít je zanesený betonem Poškozený závít	otvory vyčistěte od betonu dořežte závít	Podle pracnosti Podle pracnosti
<b>4.5</b> <b>Hlava HDK 45</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohnutá kyvadlová deska</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Vadná závitová trubka</li> <li>Chybí spojka pásů</li> <li>Vadná stavěcí matice</li> </ul>	zajistěte výměnu dílů  <b>4.5</b> Ohnutá kyvadlová deska - vyměňte díly  zajistěte výměnu  vyměňte spojku pásů  zajistěte výměnu (viz pracovní návod)	Č. výr. 071412 + kyvadlová deska č. výr. 785263  Č. výr. 071414 + závitová trubka č. výr. 770210  Č. výr. 071412 + kompletní spojku pásů HD Č. výr. 780143  č. výr 071414 + stavěcí matice č. výr. 780149
<b>4.6</b> <b>Spouštěcí patka HDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvolněný pohon spouštění</li> <li>Chybějící pohon spouštění</li> <li>Rozmontovaný pohon spouštění</li> <li>Praskliny ve svaru / v tělese</li> </ul> 	Vyměňte střížný kolík zajistěte výměnu  opravu zajišťuje výrobce Šrot  <b>4.6</b> Praskliny ve svaru / v tělese	Nefakturuje se  Č. výr 071412 + hnací šestihran (šnekový hřídel) Č. výr. 090630  Cena práce Odprodej z nájmu

# Nájemní kritéria

## Vysokopevnostní podpěra HD 200



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<ul style="list-style-type: none"> <li>Značné znečištění</li> </ul> 	<p>Vyčistěte vysokotlakým čističem a ověřte funkčnost, pokud nelze – dále nepoužitelné</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Odprodej z nájmu</p>
<p><b>4.7</b> <b>Poklesový klín 420 kN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zrezivělá kluzná plocha</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Povrch opatřen olejem nebo tukem</li> <li>Nálet rzi na zbytku tělesa</li> <li>Odlupující se rez na zbytku tělesa</li> <li>Poškozené svary mezi klínem a koncovou deskou</li> </ul>	<p>Neopravuje se (pískování NENÍ možné)</p> <p><b>4.7</b> Koroze kluzné plochy v důsledku skladování venku – neopravuje se</p> <p><b>Poznámka ke skladování:</b> Skladování ve vyšroubovaném stavu na suchém místě</p> <p>Čištění - plocha musí být čistá</p> <p>Zůstává v nájemním skladě</p> <p>Pískování</p> <p>Dále nepoužitelné</p>	<p>Nefakturuje se</p>
<p><b>4.8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Adaptér k patce HD</b></li> </ul> 	<p>Závít M24 není průchozí / koroze - prořežte závít</p> <p><b>4.8</b> Závít M24 není průchozí - prořežte závít</p>	<p>Opotřebenění na vrub společnosti PERI</p>