

Betonářské desky PERI

Jak lze prodloužit životnost překližky

Správná manipulace a kvalitní čištění prodlužují životnost překližek. Tento návod poskytuje informace o nejvhodnějším způsobu používání betonářských desek firmy PERI. Chcete-li dosáhnout maximálního počtu nasazení, dodržujte tyto pokyny.

Skladování a přeprava

- Chraňte desky před kontaktem s vodou a přímým slunečním zářením.
- Desky skladujte na rovném podkladu, aby se zabránilo jejich zprohýbání.
- Paletu po odstranění vázacího pásku již nepřemisťujte.

Před nasazením bednění

Všechny čtyři hrany překližky jsou pro ochranu před vlhkostí hned při výrobě opatřeny ochranným nátěrem. Tuto ochranu byste měli provádět také po přirezu nebo vrtání do překližky.

- Všechny mezery mezi dýhami zatmelte a hrany následně uzavřete nátěrem.
- Otvory pro spínání vyvrtejte předem.
- Nechráněné hrany a vyvrtné otvory opatřete nejméně jednou ochranným nátěrem. Váš dodavatel Vám doporučí vhodný akrylátový prostředek.

Před každým použitím desku natřete olejem. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití kvalitního a biologicky odbouratelného separačního prostředku typu PERI Clean.


Aby se minimalizovalo poškození povrchu překližky, měla by být deska připevněna vždy ze zadní strany.

Opatření k minimalizaci „zvlnění desky“


Výsledná kvalita povrchu betonu a počet nasazení překližky jsou závislé na podmínkách na stavbě. Betonářské bednicí desky jsou obvykle dodávány relativně suché (< 15% mc). Absorpce vlhkosti v důsledku vystavení desek působení povětrnostních vlivů na stavbě nebo během prvního nasazení bednění může dojít k nabobtnání dýh, které se pak projeví na povrchu betonu. Tento efekt tzv. „zvlnění“ se vyskytuje nejčastěji u překližek, které jsou potaženy povlakem z fenolové pryskyřice. Takové překližky by proto měly být před prvním nasazením ošetřeny např. nanesením cementové směsi. Případné zvlnění by tak mělo být zredukováno.

Po použití bednění


- Překližky ihned po odbednění očistěte.
- Používejte k tomu výhradně nástroje z umělé hmoty nebo nylonu, abyste zabránili poškození povrchu desek.
- Před dalším nasazením zbavte povrch mastnoty omytím mýdlovou vodou.
- Malé škrábance opravte vhodným plnidlem nebo pryskyřicí.
- Všechny otvory nebo hluboké rýhy vyplňte plnidlem nebo epoxidovou pryskyřicí.




chránit před
povětrnostními
vlivy



hrany a otvory
uzavřít



před použitím
natřít olejem



připevňovat
ze zadu



po použití
očistit

Poznámka

Tyto pokyny neplatí pro desky použité v systémovém bednění.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto informace jsou pouhým návodem. Firma PERI nepřebírá žádnou zodpovědnost ani záruku za docilený počet nasazení nebo kvalitu povrchu betonu, protože oba tyto parametry jsou závislé na více faktorech, které nemůže ovlivnit.



PERI, spol. s r. o.

Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
fax +420 222 359 315
info@peri.cz
www.peri.cz